



Nr. 17353/23.03.2026

SCRISOARE DE INTENȚIE

achiziție Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu pentru centrele de servicii sociale din subordinea DGASPC Iași și pentru sediul D.G.A.S.P.C. Iași

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași (D.G.A.S.P.C.), cu sediul în Iași, str. str. Ateneului nr. 1C, telefon: 0232/474800, fax: 0232/279654, intentionează să achiziționeze prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 din Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu pentru centrele de servicii sociale din subordinea DGASPC Iași și pentru sediul D.G.A.S.P.C. Iași, cod CPV 50413200-5 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor Rev.2, conform caietului de sarcini anexat.

În acest context, invităm pe cei interesați să depună oferte ținând cont de următoarele:

Valoarea estimată totală a achiziției: **40.544,00 lei fără TVA, respectiv 49.058,24 lei cu TVA, defalcată pe loturi astfel:**

- ✦ Valoarea estimată a achiziției pentru Lot 1 - Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre copii – **24.176,00 lei fără TVA, respectiv 29.252,96 lei cu TVA.**
- ✦ Valoarea estimată a achiziției pentru Lot 2 – Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre adulți cu dizabilități – **13.216,00 lei fără TVA, respectiv 15.991,36 lei cu TVA.**
- ✦ Valoarea estimată a achiziției pentru Lot 3 – Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu sediul D.G.A.S.P.C. Iași – **3.152,00 lei fără TVA, respectiv 3.813,92 lei cu TVA.**

Propunerea tehnică se va întocmi în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini referitoare la: cerințele tehnice, garanția serviciilor, prețul, plata serviciilor, recepție, și se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele din caietul de sarcini, precum și descrierea tuturor facilităților.

- **Propunerea financiară** va fi exprimată în lei, cu două zecimale, fără TVA și TVA explicat separat și se va transmite prin completarea Formularului de ofertă pentru fiecare lot în parte și Anexa la formularul de ofertă pentru fiecare lot în parte. Ofertarea se poate face pentru unul sau toate loturile. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul lotului.
- **La fiecare lot la care participă cu ofertă, ofertanții trebuie să oferteze toate serviciile cuprinse în lotul respectiv.** În caz contrar, ofertele care nu îndeplinesc în mod corespunzător cerințele minime ale caietului de sarcini, sunt considerate neconforme, în conformitate cu prevederile art. 215, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu art. 137 alin. (3) lit. a din HG nr. 395/2016.
- Ofertanții trebuie să prezinte odată cu oferta următoarele documente:
 - **Certificat Constatator** emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, care să cuprindă informații actuale la data limită de depunere a ofertei, în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, care trebuie să aibă corespondent cu obiectul contractului.

• **Autorizație pentru tip de service solicitat, emisă de IGSU – Centrul Național de Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.**

- ✚ Facturarea se va face pe fiecare lot în parte, iar plata serviciilor se va face în termen de 30 de zile de la primirea facturii la sediul autorității contractante.
- ✚ Procedura aplicată este **cumpărare directă**;
- ✚ Criteriul de atribuire este **prețul cel mai scăzut**, raportat la valoarea în lei fără TVA a fiecărui lot în parte.
- ✚ **Durata contractului** de prestări servicii este până la data de 31.12.2026.
- ✚ Plata se va face prin OP în termen de 30 de zile de la data validării facturii electronice în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura și prin excepție în termen de maxim 60 de zile calendaristice conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 actualizată.

Ofertele financiare și documentele solicitate prin scrisoarea de intenție, vor fi transmise prin e-mail la adresa: achizitii.dgaspcis@dasiiasi.ro, fax 0232-279654 sau în plic sigilat la registratura D.G.A.S.P.C. Iași, str. Ateneului nr. 1C, Iași, având mențiunea „**pentru Serviciul Tehnic și Achiziții Publice – procedura de achiziție “Achiziție Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu pentru centrele de servicii sociale din subordinea DGASPC Iași și pentru sediul D.G.A.S.P.C. Iași”**”, pana la data de 27.03.2026, ora 12:00

Valoarea totală a ofertei fără TVA, poate fi postată și în SEAP, sub denumirea de: **Achiziție Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu pentru centrele de servicii sociale din subordinea DGASPC Iași și pentru sediul D.G.A.S.P.C. Iași**, conform Scrisorii de intenție nr. 17353/23.03.2026.

Documentația de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași (D.G.A.S.P.C.) www.dasiiasi.ro – secțiunea Anunțuri – Anunțuri achiziție - anunțuri de intenție pentru cumpărări directe, de pe site-ul <http://www.e-licitatie.ro/pub>, secțiunea Publicitate - anunțuri sau poate fi obținută în format electronic de la sediul autorității contractante.

Persoanele de contact pentru informații suplimentare sunt:

- Șef Serviciu Tehnic și Achiziții Publice - Marian Matei, telefon: 0232 474800 - interior 118.
- Consilier achiziții publice – Romedea Oana Diana, telefon: 0232474800 - interior 110.

Șef Serviciu Tehnic și Achiziții Publice,
Marian Matei

DIRECTOR GENERAL,

Florin ION



Întocmit

Serviciul Tehnic și Achiziții Publice,
Diana Romedea

OPERATORUL ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ LOT

Către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
Str. Ateneului nr. 1C, Iași

1. Examinând scrisoarea de intenție, subscrisă,
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în scrisoarea de intenție, să prestăm LOT servicii..... (denumirea serviciului) la prețul de..... (suma în litere și în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de (suma în litere și în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de, zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de, (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm ca

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării:

Nume, prenume:

Semnătura în calitate de,
autorizat să semneze oferta pentru și în numele

..... (denumire ofertant).

Anexă la Formularul de ofertă

Lot 1 - Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre copii

Nr. crt	Denumire centru	Pret lei fără TVA/revizie	Nr. revizii	Pret total lei fără TVA / 2 revizii / an
1	CSS Bucium		2	
2	CSS Sf.Andrei		2	
3	CSS CA Rosetti		2	
4	CSS I.Holban		2	
5	CSS Bogdanesti		2	
6	CSS Tg Frumos		2	
7	CSS Sf Nicolae		2	
8	CSSRU Iași		2	
9	CSS Gulliver – CR Maternus		2	
10	CSSPAD Iași		2	
Total lei fără TVA				
Total lei cu TVA				

OFERTANT,

Data .../.../...

Anexă la Formularul de ofertă

Lot 2 – Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu *Centre adulți cu dizabilități*

Nr. crt	Denumire centru	Pret lei fără TVA/revizie	Nr. revizii	Pret total lei fără TVA / 2 revizii / an
1	CSS Gulliver-SSLACVICPVI Gulliver		2	
2	CSS Sf.Nectarie		2	
3	CSS I.Holban-SSLACVILP Magnolia		2	
4	CSS Revis Hîrlău		2	
5	CSS Hîrlău		2	
6	CSS Pașcani		2	
7	CIAPAD Mircești		2	
8	CSS Tg Frumos- CIAPAD Sf.Parascheva		2	
9	CSS Budăi		2	
10	CIAPAD Popricani		2	
11	CIAPAD Cozmești		2	
Total lei fără TVA				
Total lei cu TVA				

OFERTANT,

Data .../.../...

Anexă la Formularul de ofertă

Lot 3 – Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu sediul
D.G.A.S.P.C. Iași

Nr. crt.	Denumire	Pret lei fără TVA/revizie	Nr. revizii	Pret total lei fără TVA / 2 revizii / an
1	Sediu DGASPC IASI		2	
Total lei fără TVA				
Total lei cu TVA				

OFERTANT,

Data .../.../...



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Compartiment psi,ssm



Municipiul Iasi, Str. Ateneului nr. 1C,

Tel.: 0232/477731; 474800; 214972; Fax: 0232/279654; office.dgaspcis@dasiasi.ro
9899076

www.dasiasi.ro, cod fiscal

Nr. 15317 / 13.03.2026

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

Se aprobă,

Director General

Florin ION



CAIET DE SARCINI

privind verificarea, reparația și întreținerea instalației de detectie, semnalizare și avertizare incendiu pentru centrele din subordine 2026

COD CPV 50610000-4

Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate

Cuprins:

1	Introducere	3
2.	Obiectul contractului	3
3.	Cerințe tehnice.....	3
3. 1.	Revizii tehnice.....	3
3.2.	Interventii/reparatii la solicitare cuprind interventii operative si interventii/reparatii la solicitare	4
3.3.	Materiale de schimb și piese utilizate	4
4.	Cerințe minime pentru ofertanți.....	5
5.	Garanția serviciilor prestate.....	5
6.	Garantia de buna executie.....	5
7.	Durata contractului și plata	5
8.	Propunerea tehnică	6
9.	Propunerea financiară	6
10.	Recepția	6
11.	Criteriul de atribuire	6
12.	Reglementări legale	6
13.	Anexă cu Lot1, Lot 2 și Lot 3.....	7

1.Introducere

Lot 1. Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre Copii – cod CPV 50610000-4,

Lot.2. Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre Adulți – cod CPV 50610000-4

Lot.3. Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu sediu DGASPC Iași – cod CPV 50610000-4

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice minime.

La fiecare lot la care participă cu ofertă, ofertantul trebuie să ofere toate serviciile cuprinse în lotul respectiv. În caz contrar, ofertele care nu îndeplinesc în mod corespunzător cerințele minime ale caietului de sarcini, sunt considerate neconforme, în conformitate cu prevederile art. 215 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu art. 137 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016.

Caietul de sarcini conține regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici, potențiali ofertanți, să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară.

2.Obiectul contractului:

Obiectul contractului constă în verificarea, reparația și întreținerea sistemelor de detecție și semnalizare incendiu din dotarea centrelor DGASPC Iași de către o firmă specializată.

3. Cerințe tehnice

Pentru centralele de detecție și semnalizare incendii menționate în ANEXA la caietul de sarcini, serviciul de întreținere și reparații constă în:

- revizii tehnice efectuate de două ori pe an conform unui **grafic de revizie** stabilit de comun acord cu beneficiarul;
- reparații la solicitare a căror manopera va fi gratuită în baza contractului de service încheiat;
- asigurarea dispeceratului pentru intervenții - permanent
- furnizarea de materiale și piese de schimb, după caz

3.1. Reviziile tehnice se vor executa de două ori pe an, conform graficului de revizie stabilit de comun acord cu beneficiarul cu respectarea prevederilor Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a III-a – Instalații de detectare,semnalizare și avertizare incendiu Indicativ P118/3 – 2015.

Reviziile tehnice se vor efectua după emiterea de către autoritatea contractantă a unei note de comandă.

In cadrul reviziilor tehnice se vor efectua cel puțin următoarele operații:

a). Verificarea centralei de semnalizare incendiu cuprinde :

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni ;

- pregătirea centralei pentru o deconectare alternativă de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia;
- deconectarea alternativă a alimentării primare și a celei secundare a centralei;
- examinarea circuitelor imprimabile ale centralei pentru eventuale semne de supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni;
- examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator ;
- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte ;
- reconectarea alimentării și repunerea centralei în mod de lucru normal;
- examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei sau observând list-îngul imprimantei unde este cazul ;
- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși, a afisajului și a buzzer-lui intern (prin apăsare) ;
- preventiv se vor curăța și contactele sursei de rezervă (acumulator).

b). Verificarea componentelor sistemului de detecție și semnalizare incendiu va cuprinde :

- verificarea integrității buclelor și a numărului de componente din sistem.
- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector și curățarea acestora

Procedura va fi menționată în jurnalul de evenimente. Se vor nota explicit seriile detectorilor sau componentele schimbate.

- se vor acționa unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu și la defect spre a observa corectă lor operare, afisare în cadrul centralei și acționarea dispozitivelor auxiliare corespunzătoare. În cadrul acestui test este indicată izolarea sirenelor. Această testare va fi menționată în jurnalul de evenimente. La următoarele verificări se vor acționa alte dispozitive decât cele verificate anterior pentru o acoperire cât mai mare a sistemului.

3.2 Intervenții/reparații la solicitare cuprind intervenții operative și intervenții/reparații la solicitare

Intervențiile/reparații la solicitare se fac prin anunțare la **dispeceratul/nr. de telefon permanent** pus la dispoziția beneficiarului de către prestator, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a IDSAI (instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendii) .

Aceste intervenții operative se fac prin personal de specialitate, în interval de:

- Urgențe: În maxim 24 de ore din momentul anunțării
- Reparații: În maxim 48 de ore din momentul anunțării în cadrul programului de lucru al Centrelor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC IAȘI.

Reparațiile la solicitare care pot surveni se vor face cu plata de către achizitor a materialelor și a pieselor de schimb, manopera fiind gratuită pe perioada de derulare a contractului.

Prestatorul va întocmi note de constatare și devizul estimativ pentru reparații, care trebuie aprobat de autoritatea contractantă în vederea emiterii de comenzi de materiale/piese schimb.

Deplasările la centrele rezidențiale pentru verificări, intervenții, constatări și reparații se vor face pe cheltuieli prestatorului.

3.3. Materialele și piesele de schimb utilizate pot fi furnizate de către ofertantul declarat câștigător, în cazul în care acestea îndeplinesc condițiile de calitate și se încadrează în prețul pieții.

Materialele sau piesele de schimb utilizate de prestator trebuie să dețină:

- certificat de garanție;
- declarație de conformitate

Prestatorul va folosi numai materiale care corespund din punct de vedere tehnic și calitativ.

Piesele de schimb vor fi furnizate la prețul pieții, acest lucru fiind verificat periodic de către Compartimentul psi,ssm, care este și responsabil de execuția contractului.

Manopera pentru înlocuirea pieselor de schimb precum și manopera aferentă intervențiilor la solicitare va fi gratuită pe perioada derulării contractului.

Facturarea materialelor și pieselor de schimb înlocuite în cadrul lucrărilor de reparații se va face separat pe fiecare centru de plasament în parte.

Ofertantul declarat castigator poate furniza materialele și piesele de schimb cu respectarea condițiilor de calitate și dacă acestea se încadrează în prețul pieței.

În situația în care piesele de schimb oferite nu respectă prețul pieței, DGASPC Iași poate achiziționa aceste piese de la alți furnizori, iar ofertantul declarat câștigător al prezentei proceduri va asigura montajul pieselor achiziționate în mod gratuit.

4. Cerințe minime pentru ofertanți

Prestatorul trebuie să fie o persoană autorizată pentru acest tip de service de către IGSU-Centrul Național de Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, în conformitate cu OMAI 87/2010

5. Garanția serviciilor prestate

Orice reparație va fi garantată 12 luni în condițiile utilizării corespunzătoare a instalațiilor/echipamentelor de către beneficiar, iar piesele sau echipamentele înlocuite vor avea garanția de la furnizor.

În perioada de garanție, orice piesă care se va defecta va fi înlocuită de prestator pe cheltuiala proprie, noua perioadă de garanție începând să decurgă de la momentul înlocuirii acesteia.

6. Garanția de buna execuție

Se va constitui garanția de bună execuție prin orice modalitate prevăzută de art. 154 alin.(3) și (4) din Legea 98/2016. Garanția de bună execuție este în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului și se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016.

7. Durata contractului și plata

Durata contractului începe de la data înregistrării acestuia la autoritatea contractantă și se finalizează la data de 31.12.2026.

Plata se va face prin OP la 30 de zile de la data validării facturii electronice în sistemul național privind factura electronică RO E - FACTURA, la sediul autorității contractante, la care se va anexa procesul verbal de recepție a lucrării, semnat de către beneficiar.

Plata serviciilor se vor efectua după cum urmează:

- 50% din valoarea pe fiecare centru după finalizarea reviziei 1,
- 50% din valoarea pe fiecare centru după finalizarea reviziei 2

Facturarea reviziilor (efectuate după graficul de execuție) se va face pe fiecare Centru de Servicii Sociale în parte, factura va fi însoțită de procesul verbal de recepție semnat de beneficiar

Pe fiecare factură emisă prestatorul va menționa numărul și data contractului în cauză.

Decontarea /facturarea pieselor de schimb se va face numai după aprobarea devizului privind reparația.

8. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure conformitatea serviciilor cu cerințele prevăzute în acest caiet de sarcini.

9. Propunerea financiară

Oferta financiară nu poate depăși bugetul alocat. Orice ofertă care depășește bugetul alocat va fi respinsă.

Oferta trebuie să conțină toate serviciile solicitate prin caietul de sarcini, iar în prețul ofertat se va include toată gama de servicii care fac obiectul achiziției și orice alte cheltuieli semnificative.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA și TVA explicat separat. Se va completa formularul de oferta și anexa la formularul de oferta.

10. Recepția

Facturarea se va face pe fiecare Centru de Servicii Sociale în parte, factura va fi însoțită de procesul verbal de recepție semnat de beneficiar.

Recepția serviciilor se va efectua la sediul fiecărui Centru de Servicii Sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. IAȘI, în prezența delegatului prestatorului și a unui delegat din partea Centrului de Servicii Sociale prin încheierea și semnarea unui proces verbal de recepție, care se va anexa la factura emisă.

Prin semnarea procesului verbal de recepție se atestă că prestatorul și-a îndeplinit obligațiile.

11. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire al ofertelor este **prețul cel mai scăzut**. Elaborarea ofertei se va face strict în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.

12. Reglementări legale

- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu Indicativ P118/3 – 2015
- P 118/1-2025 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor
- I 7/2011 – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, cu modificări
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor precum și Normele metodologice aferente
- Legea 319/2006 și HG 1425/2006 actualizate privind securitatea și sănătatea în muncă

Anexă la caietul de sarcini privind verificarea, reparația și întreținerea pentru instalația de detecție, semnalizare și avertizare incendiu pentru centrele din subordine 2026

Lot 1. Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre Copii – cod CPV 50413200-5,

1.C.S.S.Bucium – sediu - Unipos – 22 detectori de fum, 6– buton incendiu, 4- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară , CTF Vila 1 - Unipos –15 detectori de fum, 4– buton incendiu, 3- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, CTF Vila 2 - Unipos –15 detectori de fum, 5– buton incendiu, 3- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, CTF Vila 3 - Unipos –15 detectori de fum, 4– buton incendiu, 3- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, CZ Pro Familia Bucium - Unipos –7 detectori de fum, 1– buton incendiu, 1- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, Iași, str. Păun nr.70, tel.0729995784

2.CSS Sf. Andrei – Casa Raza - Teletek – 17 detectori de fum, 5- buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, din Iași, str. Azilului nr. tel.0729995782, Casa Roua - Teletek Electronics – 63 detectori de fum, 13- buton incendiu, 13 – sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, din Iași, str. Stejar nr.28 , Casa Iris – Polon Alfa – 27 detectori de fum, 4- buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, din Iași, str. Azilului nr.1 , Casa Orhideea – Teletek – 27 detectori de fum, 4- buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, din Iași, str. Strugurilor nr.41A , C.Z Sf.Andrei – Polon 4900 – 205 detectori de fum, 22- buton incendiu, 9 – sirenă interioară, 4- sirenă exterioară, din Iași, str. Sf.Andrei nr. 25, tel.0729995782

3. CSS C.A. Rosetti – Casa Romanita –Polon Alfa 4100 - 27 detectori de fum, 4- buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, din Iași, str. V.Lupu nr. 80, Casa Bujorilor – Unipos - 27 detectori de fum, 4- buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, din Iași, str. V.Lupu nr. 80, Casa Brândușa – Polon Alfa 4100 - 20 detectori de fum, - buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, din Iași, str. Brândușa nr. 7, Casa Crizantema – Unipos - 14 detectori de fum, 2– buton incendiu, 1- sirenă interioară, 1- sirenă exterioară, sat Dorobanți, com Aroneanu, str. Cuza Vodă nr.19A, Casa Margareta – Pulsar Red Power Plus - 13 detectori de fum, 1– buton incendiu, 1- sirenă interioară, 1- sirenă exterioară, str.Patria nr.4, Casa Trandafirilor - Polon Alfa 4100 - 27 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, com Popricani, str. Trandafiri nr.33, CZ CA Rosetti - Polon Alfa 3000 - 27 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, str. V.Lupu nr.80, tel. 0729995796,

4. CSS I.Holban – sediul administrativ – Cămin 2 - Unipos – 106 detectori de fum, 23– buton incendiu, 12- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, Iași, str. P.Halipa nr.16, Casa Ștefan – Unipos - 14 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1- sirenă exterioară, sat Cornești, com. Miroslava , str. Macului nr.6A, Casa Otilia – Polon 3000 - 27 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, sat Cornești, com. Miroslava , str. Dealul Popii nr.10D, Casa Lizuca – Polon Alfa - 27 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, sat Cornești, com. Miroslava , str. Nufărului nr.9, Casa Calin - Polon Alfa - 27 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, sat Cornești, com. Miroslava , str. Macului nr.14, Casa Cireșarii - 27 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2- sirenă exterioară, sat Cornești, com. Miroslava , str. Nufărului nr.40, Casa Macul – Polon 4100 - 27 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2- sirenă

exterioră, sat Cornești, com. Miroslova , str. Macului nr.21, Casa Țuțora – Unipos - 14 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1- com. Țuțora , str. Plopului nr.11, tel. 0729995803

5. CSS Bogdănești – CZ Bogdănești – str. Drumul Seranței nr.47, Bogdănești, Horlești, Unipos - 38 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1- sirenă exterioră, Casa Iulia – str. Cantonului nr. 8D , Bogdănești, Horlești - Unipos - 19 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1- sirenă exterioră, Casa Maria – str. Cantonului nr. 8B , Bogdănești, Horlești - Unipos - 19 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1- sirenă exterioră, Casa Ana – str. Aleea Trandafirilor nr. 2A , Horlești - Unipos - 19 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1- sirenă exterioră, Casa Ilinca – str. Satu Nou, nr. 1 , Horlești - Unipos - 19 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1- sirenă exterioră, tel. 0729995786,

6. C.S.S. Tg. Frumos – Casa Teilor - Unipos –12 detectori de fum, 3– buton incendiu, 1- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră, str. Teilor nr.2A, Casa Petru Rareș 1 - Unipos –13 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2 – sirenă exterioră, str. P.Rareș nr.23, Casa Tineretului 1 - Unipos –12 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1, str. Tineretului nr.1, – sirenă exterioră, Casa Tineretului 2 - Unipos –12 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1 - sirenă exterioră, Tg Frumos str. Tineretului nr.2, Casa Petru Rareș 2 - Unipos –16 detectori de fum, 3– buton incendiu, 1- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră, str. P.Rareș nr.82K, tel.0742143773

7. CSS Sf.Nicolae - CZ Speranta Bosteni – Pascani – I.Creanga nr.36A – Polon Alfa 3000 –18 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2 – sirenă exterioră, Casa Dalia Bosteni – Pascani – I.Creanga nr.36 – Polon 3000 Alfa –19 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2 – sirenă exterioră, Casa Laur Bosteni – Pascani – Independentei nr.5A – Polon 3000 Alfa –21 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 2 – sirenă exterioră, Casa Mihai – str. Morilor nr.3K, Pașcani - Polon Alfa - 52 detectori de fum, 4– buton incendiu, 4- sirenă interioară, 2- sirenă exterioră, Casa George – str. Morilor nr.3L, Pașcani - Polon Alfa - 52 detectori de fum, 4– buton incendiu, 4- sirenă interioară, 2- sirenă exterioră, Casa 1 Verșeni – Unipos –9 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră, Casa 2 Verșeni - Unipos –9 detectori de fum, 3– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră, Casa 3 - Unipos –4 detectori de fum, 1– buton incendiu, 1- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră , sediu administrativ - Unipos –10 detectori de fum, 4– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră - Verșeni, com Miroslovești, CZ Sf.Stelian – M. Kogălniceanu nr.2, Pașcani – Previdia Compact - 103 detectori de fum, 18– buton incendiu, 18- sirenă interioară, 4 – sirenă exterioră tel. 0755855571,

8.CSSRU Iași - Fireclass FC 500 – 73 detectori de fum din Iași, 7 – buton incendiu, 7 – sirenă interioară, 2 – sirenă exterioră, str. Mitropolit V.Costache nr.16, tel.0729995779,

9.CSS Gulliver Iași – Centrul Rezidențial Maternus - Unipos IFS7002R – 52 detectori de fum, 8 – buton incendiu, 6- sirenă interioară, 2 – sirenă exterioră, din Iași, str.Azilului nr.1, tel.0742044384

10 CSSPAD Iași - CSSPAD Iași– Teletek IRIS – 36 detectori de fum, 4 – buton incendiu, 4 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră, din Iași, b-dul Chimiei nr.12, CSSPAD Iași - Unipos – 37 detectori de fum, 7– buton incendiu, 7- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioră, Iași, tel.0753643666

**Lot.2. Servicii de, verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu
Centre Adulți – cod CPV 50413200-5**

- 1.CSS Guliver Iași – SSLACVICPVI Gulliver - Unipos – 40 detectori de fum, 10– buton incendiu, 5- sirenă interioară, 8 – sirenă exterioară, Iași, str. Azilului nr.1, tel.0742044384,**
- 2.CSS Sf. Nectarie – CIAPAD Sf. Nectarie - Junior V4-L – 81detectori de fum, 10 – buton incendiu, 10- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Iași, str.Azilului nr.1, CIAPAD Galata – Pavilion 1 - Unipos – 28 detectori de fum, 11– buton incendiu, 4- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, Pavilion 2 - Unipos – 28 detectori de fum, 11– buton incendiu, 4- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară Iași, str. Azilului nr.1, CZPAD Galata Iași– Bentel Security– 18 detectori de fum , 2 – buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Iași, str.Azilului nr.1,SSLACVILP 1,2,3,4 Galata Iași – IRIS – 29 detectori de fum, 9 – buton incendiu, 5 – sirenă interioară, 5 – sirenă exterioară, din Iași, str. Azilului nr.1,tel.0741652712**
- 3.CSS I.Holban – SSLACVILP Magnolia Iași – Pulsar Red Power Plus - 13 detectori de fum, 1– buton incendiu, 1- sirenă interioară, 1- sirenă exterioară, str.CA Rosetti nr.18A, tel. 0729995803**
- 4. CSS Revis Hârlău – SSLACVICPVI Revis 2 - Teletek Iris – 45 detectori de fum, 4 – buton incendiu, 4 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Hârlău, str. Roșiori nr.18A, tel.0741149106**
- 5.CSS Hârlău - CIAPAD Hîrlău – Teletek – 48 detectori de fum, 4 – buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Hârlău, str. Eternitate 41A, SSLACVICPVI Revis 1 – Bentel Security – 18 detectori de fum, 4 – buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Hârlău, str. Eternitate nr.41B, tel.0742335742**
- 6. CSS Pașcani - CIAPAD Sf.Spiridon - Unipos –23 detectori de fum, 5– buton incendiu, 2- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, Pașcani, str. V.Alecsandri nr.5, CIAPAD Sf.Pantelimon - Junior V4 – Global Fire – 61detectori de fum, 11- buton incendiu, 6 – sirenă interioară, din Pașcani str. V.Alecsandri nr. 5 , tel.0733150581**
- 7.CIAPAD Mircești – Unipos – 48 detectori de fum, 12 – buton incendiu, 4- sirenă interioară, 8 – sirenă exterioară, com Mircești, str. Speranței nr.481, tel.0729995761,**
- 8.CSS Tg. Frumos – CIAPAD Sf.Parascheva – Polon Alfa – 67 detectori de fum, 15 – buton incendiu, 6- sirenă interioară, 2 – sirenă exterioară, oras Tg Frumos, str. Petru Rareș nr.82 tel.0742143773**
- 9.CSS Budai - CIAPAD Speranța Budăi Podu Iloaiei - Junior V4 – Global Fire – 83 detectori de fum, 10 – buton incendiu, 7 – sirenă interioară, 2 – sirenă exterioară, din Budăi, oraș Podu Iloaiei, CIAPAD Armonia Budăi Podu Iloaiei - Junior V4 – Global Fire – 43 detectori de fum, 5 – buton incendiu, 2 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Budăi, oraș Podu Iloaiei, tel.0747841930**
- 10.CIAPAD Popricani - A. Cămin - Unipos –37 detectori de fum, 14 – buton incendiu, 5- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, B. Cantină – Unipos – 18 detectori de fum, 6 – buton de incendiu, 3 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Popricani,str.Principala nr.35, tel.0729995780**

11.CIAPAD Cozmești – A. Cămin - Unipos – 73 detectori de fum, 12 – buton incendiu, 7- sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, B. Cantină – Unipos – 25 detectori de fum, 6 – buton de incendiu, 3 – sirenă interioară, 1 – sirenă exterioară, din Cozmești, str.Principală nr.78, tel.0763299747

Lot.3. Servicii de, verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu sediu administrativ – cod CPV 50413200-5

- **DGASPC Iași** - Unipos – 197 detectori de fum, 19– buton incendiu, 18- sirenă interioară, 4 – sirenă exterioară

STAR
V
12.03.2026

Întocmit,
Comp.psi,ssm
Tiberiu COJOCARIU

